

Monfalcone, 18 novembre 2008

Comunicato stampa RLS-RSU Fincantieri

Gli RLS e le RSU Fim-Fiom-Uilm hanno riscontrato, in data odierna, l'ennesima inadempienza di Fincantieri in materia di sicurezza. Nell'officina definita "salderia C" si è infatti sollevato un blocco senza effettuare il controllo sulle saldature degli occhi di sollevamento. Con questo controllo, obbligatorio, viene verificata la qualità della saldatura per evitare che si verifichino rotture in fase di sollevamento.

Già una quindicina di giorni fa gli RLS avevano segnalato e denunciato per ben due volte una situazione analoga, oggi, purtroppo, la vicenda si è ripetuta, ancora peggio se si considera che i vertici di quell'officina erano perfettamente al corrente di ciò che stava succedendo ed hanno minimizzato il fatto.

L'Azienda proclama pubblicamente che la questione sicurezza è fondamentale e non perde occasione per pubblicizzare le iniziative che vanno a favore del rispetto delle regole. Il flusso delle informazioni evidentemente gira fuori dal cantiere ma non gira all'interno. I vertici dovrebbero comunicare a tutta la struttura le procedure che devono essere rispettate per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Evidentemente lo fanno poco e male; evidentemente, come è stato denunciato più volte, il rispetto dei programmi viene prima del rispetto della salute.

RLS-RSU Fim-Fiom-Uilm Fincantieri Monfalcone